



Stichting Monumenten
Boarnsterhim
Boarnserdyk 66
8491 AW AKKRUM

INSPECTIERAPPORT

BLIKSEMAFLEIDER-INSTALLATIE

Deb.nr. : 12336

03-03-20

Contr.nr : 1247

Inspectiedatum: 19-02-2020

Inspecteur: A.K.

Objekt: N.H. Toren

Te: Aldeboarn.

Eigenaar: Stichting Monumenten Boarnsterhim

Dakbedekking : Lood/leien/pannen/zink

| | (vold.) | (onvold.) |
|---|---------|-----------|
| Install. syst.: Kooi | x | |
| Klasse : LP2 | x | |
| Materiaal : Koper \varnothing 8 mm. | x | |
| Meetkoppel. : Opschroef | x | |
| Beschermhuis : Koper | x | |
| Bevest. dak : Muurblokjes op lood/leil. | x | |
| Bevest. muur : Muurblokjes | x | |
| Verbindingen : Pers/klem/soldeer | x | |
| Opvangsers : Aanwezig | x | |
| Aansl. antenne : N.v.t. | | |
| Staal konstr. : Aanwezig kruis | x | |

Weerstand van de gemeten aardelektroden:

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|
| 1) | 0,55 | ohm | 6) | , | ohm | 11) | , | ohm | 16) | , | ohm |
| 2) | 0,66 | ,, | 7) | , | ,, | 12) | , | ,, | 17) | , | ,, |
| 3) | , | ,, | 8) | , | ,, | 13) | , | ,, | 18) | , | ,, |
| 4) | , | ,, | 9) | , | ,, | 14) | , | ,, | 19) | , | ,, |
| 5) | , | ,, | 10) | , | ,, | 15) | , | ,, | 20) | , | ,, |

Weerstand bovennet: 0,51 Ohm Vervangingsweerstand: 0,33 ohm

OPMERKINGEN: Installatie in orde bevonden.
Elektro-aarde 1,43 Ohm.